

# 即日起，全市开展消防安全集中除患攻坚大整治

今年以来，全国连续发生重大和特别重大火灾事故，2024年1月24日，江西省新余市一临街店铺发生特别重大火灾事故，造成39人死亡、9人受伤。1月19日，河南省南阳市方城县独树镇英才学校宿舍楼发生重大火灾事故，造成13名儿童死亡、1名儿童受伤。为深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实市委、市政府工作部署要求，全力防范化解消防安全突出风险，严防有影响的火灾事故发生，市消防安全委员会日前发出通知，从即日起至3月31日，在全市开展消防安全集中除患攻坚大整治行动。

2月1日上午，全市消防安委会全体会议暨消防安全集中除患攻坚大整治行动部署会在市政服务中心召开。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和近期重要指示精神，深刻汲取全国近期事故教训，扎实开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，全力维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

## 整治重点范围

- (一)“九小场所”。包括小型学校幼儿园、小型医疗机构、小商店、小餐饮、小旅店、小歌舞娱乐、小网吧、小美容洗浴、小生产加工企业等场所。
- (二)多业态混合生产经营场所。包括集餐饮、住宿、娱乐、商业、仓储、文化、体育、培训等多业态多功能于一体的经营场所，分租、转租形成生产储存多种功能的劳动密集型场所。
- (三)人员密集场所。包括宾馆饭店、公共娱乐场所、大型商业综合体、医院、寄宿制中小学、养老院、旅游景区、儿童福利院等场所。

## 整治重点内容

- (一)消防主体责任落实。
- 1.未明确消防安全责任人、管理人，落实逐级全员岗位消防安全责任。
  - 2.未制定符合实际的消防安全制度和消防安全操作规程，并公布执行。
  - 3.未定期开展消防风险研判。
  - 4.未按规定组织开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患。
  - 5.未组织开展全员消防安全培训，制定灭火和应急疏散预案，组织开展全员灭火和应急疏散实操演练。

- 6.多业态混合生产经营场所的产权单位和和使用单位，未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。
- (二)违法违规施工和生产经营。
- 1.未经审批施工作业、无证施工作业、违规拆除作业、违规层层转包施工作业、未落实作业安全措施冒险作业。
  - 2.违规使用明火或者电焊、气焊作业，动火、电焊、气焊作业人员未持证上岗，电焊、气焊作业未办理动火审批手续，作业现场未采取相应的消防安全措施。
  - 3.动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。
  - 4.施工现场动火焊作业、带火花作业与具有火灾、爆炸风险作业交叉进行。
  - 5.设置在人员密集场所、地下建筑的冷库违规采用易燃可燃保温材料，冷库建设、改造、拆除施工期间未严格落实火灾防范措施。
- (三)安全疏散条件不足。
- 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道。
  - 2.安全出口和疏散楼梯数量不足、宽度不够。
  - 3.应急广播、应急照明、疏散指示标志损坏。
  - 4.未结合实际制定灭火和应急疏散预案，员工、宿管员不掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能。
  - 5.多业态混合生产经营场所未确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理。
- (四)违规设置防盗网和广告牌。

- 1.人员密集场所所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。
  - 2.人员密集场所户外广告牌审批时未依法依规核对是否影响建筑物公共安全。
- (五)违法违规存放易燃可燃材料。
- 1.违规使用易燃可燃材料装修装饰。
  - 2.违规使用易燃可燃材料夹芯彩钢板、分隔生产经营、人员住宿、物资储存和办公场所。
  - 3.违规存放使用易燃易爆危险化学品。
  - 4.违规在地下场所使用液化石油气。

## 整治要求

专项行动期间，各单位消防安全责任人、管理人要召开一次形势分析会，对照整治重点开展一次自查自改，组织一次消防设施维护保养、一次电气燃气检查、一次全员灭火和疏散逃生演练，以上活动均应记录、存档、备查。凡发现存在违反本通告要求的火灾隐患和违法行为，相关部门将严格依法查处，并视情况将消防安全失信行为录入信用管理平台，实施联合惩戒。



## 曝光隐患

### 一、田家庵区树人家教信息中介咨询中心

所在区域：淮南市田家庵区  
地址：淮南市田家庵区淮河大道  
存在隐患：  
1、安全出口数量不足；  
2、电气线路敷设不符合要求；  
3、疏散通道堆放杂物；  
4、设置防盗窗；  
5、教室只设置一个疏散门。

### 二、淮南弘高复途教育培训学校有限公司

所在区域：淮南市高新区  
地址：山南新区沿山路101  
存在隐患：未按标准设置室内消火栓、室外消火栓。

### 三、淮南市松奥木业有限公司

所在区域：淮南市大通区  
单位地址：淮南市大通区上窑镇集聚工业园区  
存在隐患：  
1、火灾自动报警系统大量故障点；  
2、自动喷水灭火系统未设置稳压设施，压力不足。

### 四、淮南余生慢文化传播有限公司

所在区域：淮南市经开区  
单位地址：淮南市开发区国庆东路与水厂南路交口  
存在隐患：  
1、应急照明灯具，安全出口标志设置不足；  
2、4楼一间直播室违规使用可燃易燃材料装饰；  
3、电气线路敷设不符合要求；  
4、西侧疏散通道堵塞。

### 五、淮南市第九中学

所在区域：淮南市八公山区  
单位地址：淮南市八公山区蔡新路团结村  
存在隐患：  
1、擅自关闭消防水泵电源；  
2、消防水泵泵体漏水；  
3、食堂明火操作间防火门损坏；  
4、食堂一层大厅线路未进行穿管保护。

### 六、淮南市谢家集区乐嘟嘟金福娃娃幼儿园

所在区域：淮南市谢家集区  
单位地址：安徽省淮南市谢家集区新社区西村东区  
存在隐患：该单位教室内违规设置防盗窗。

### 七、淮南市潘集区泥河中学

所在区域：淮南市潘集区  
单位地址：淮南市潘集区013县道南  
存在隐患：  
1、疏散楼梯设置铁栅栏；  
2、疏散楼梯间未形成封闭楼梯间；  
3、二至五层未设置应急照明灯、疏散指示标志和安全出口标志。

### 八、淮南市冰豪服饰有限公司

所在区域：淮南市毛集实验区  
单位地址：淮南市毛集实验区刘尹路新大米市场北  
存在隐患：  
1、部分电气线路敷设不符合规范要求；  
2、疏散通道堆放杂物，占用疏散通道。

### 九、凤台县关店乡郎尼威服饰

所在区域：淮南市凤台县  
单位地址：凤台县关店乡  
存在隐患：该场所使用泡沫夹芯板搭建简易房，室内存在电瓶车充电现象。

### 十、淮南精英技工学校

所在区域：淮南市寿县

单位地址：淮南市寿县新桥国际产业园区迎宾大道  
存在隐患：  
1、泵房内未设置应急照明灯；  
2、冷库未进行防火分隔；  
3、部分防火门闭门器缺失；  
4、食堂部分软管卷盘损坏；  
5、宿舍楼部分应急照明灯损坏；  
6、消防控制室值班人员持证上岗人数不够。

### 十一、赵瑞

地址：淮南市田家庵区舜耕镇舜耕社区  
存在隐患：在居民区违规设置液化气罐充装点。

### 十二、淮南善居室教育咨询有限公司

单位地址：淮南市山南新区金域蓝湾小区34栋  
存在隐患：疏散通道被封闭、占用，改成其他用途。

### 十三、大通区幸福家园酒店

单位地址：淮南市大通区居仁村二区  
存在隐患：消火栓无水，楼梯间未采用不燃材料装修，喷淋系统无水。

### 十四、淮南雅韵服饰有限公司

单位地址：淮南市开发区国庆东路与水厂南路交口  
存在隐患：  
1、3楼西侧安全出口锁闭；  
2、两处疏散通道堆放杂物；  
3、未安装应急照明灯及疏散指示标志；

### 十五、淮南市星空商贸有限公司

单位地址：淮南市八公山区毕岗村老幸福小学旁  
存在隐患：  
1、丙类厂房防火间距被占用；  
2、厂房内未设置应急照明灯、疏散指示标志；

3、室内消火栓出水方向设置不符合标准；  
4、主生产厂房内设置纸张原料仓库，未采取防火分隔。

### 十六、淮南市东家乐超市有限公司

单位地址：安徽省淮南市谢家集区卧龙山山路  
存在隐患：该场所安全出口被杂物遮挡占用。

### 十七、淮南中山学校

单位地址：淮南市潘集区长江路政务新区对面  
存在隐患：屋顶采用易燃可燃材料搭建。

### 十八、毛集实验区巨宏箱包代加工部

单位地址：淮南市毛集实验区夏集小学斜对面100米路西  
存在隐患：  
1、部分电气线路敷设不符合规范要求；  
2、疏散通道堆放杂物。

### 十九、凤台县金地新天地小区

单位地址：凤台县城关镇凤城大道  
存在隐患：部分建筑内存在电动车违规停放充电现象。

### 二十、迎河镇淮安初中

单位地址：淮南市寿县迎河镇老街  
存在隐患：  
1、宿舍楼疏散指示标志损坏，设置不符合要求；  
2、教学楼缺少1部疏散楼梯；  
3、食堂顶部采用可燃装修材料；  
4、整个校区内电气线路敷设不符合要求；  
5、食堂操作间使用醇基燃料，桶和管道设置不符合要求，无紧急切断装置；  
6、食堂操作间动火区域与其他区域未做防火分隔。

